

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรเนื่องจากน้ำไหลหลากกัดเซาะ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 16,000.-บาท ( หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน )
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรเนื่องจากน้ำไหลหลากกัดเซาะ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน 1. วางท่อระบายน้ำคอนกรีต จำนวน 2 จุด จุดละ 8 ท่อน พร้อมยาแนวถมดินกลบ 2.ถมดินลูกรังซ่อมแซมผิวทาง จำนวน 40 ลบ.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นเงิน 16,000.-บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)
  - 5.1 แบบ ปร.4 และปร.5(ก)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายไพโรจน์ ชำประไพ ประธานกรรมการ
  - 6.2 นายธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศิริ กรรมการ
  - 6.3 นายภัทรพงศ์ จอกทอง กรรมการ/เลขานุการ

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรเนื่องจากน้ำไหลหลากกัดเซาะ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1

สถานที่ดำเนินการ บริเวณนาของม้วน เขียงชัยภูมิ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผน

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต้นทุนค่าก่อสร้าง	12,560.00	1.2764	16,031.58	-คอกเบี้ยเงินกู้ 6 % -ภาษี 7 % -เงินส่งหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			16,031.58	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างตามงบประมาณเพียง			16,000.00	

ตัวอักษร

หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายภัทรพงศ์ จิตทอง)

กรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน

(นายธนวัฒน์ ปรินาชาจารย์กุลศิริ)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายไพโรจน์ ชำประไพ)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  
โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรเนื่องจากน้ำไหลหลากกัดเซาะ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1  
สถานที่ดำเนินการ บริเวณนายทองมีวัน เขียงชัยภูมิ

**ปริมาณงาน**

1.วางท่อระบายน้ำคอนกรีต จำนวน 2 จุด จุดละ 8 ท่อนพร้อมยาแนวถมดินกลบ

2.ถมดินลูกรังซ่อมแซมผิวทาง จำนวน 40 ลบ.ม.

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/	ค่าแรงงาน/	ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วย	หน่วย		
1	ท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาด 0.40 ม.	16.00	ท่อน	390.00	100.00	7,840.00	
2	ดินลูกรัง	40.00	ลบ.ม.	98.00	20.00	4,720.00	
<b>รวมต้นทุนค่าก่อสร้าง</b>						12,560.00	

กรรมการ



(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ



(นายธนพัฒน์ ปรัชชาเชาว์กุลศิริ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน

ประธานกรรมการ



(นายไพโรจน์ ขำประไพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง